

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений  
о выездной проверке в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код  
24220061000200970486 от 26.05.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 32/1

Об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края,  
ОГРН 1022401590012, ИНН 2456006370

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие).

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 26.06.2022 № 32  
(учетный номер выездной проверки 24220061000200970486).

В период с 01.06.2022 года по 07.06.2022 года, три рабочих дня, 12 часов, проведена плановая выездная проверка Чирковым Михаилом Сергеевичем государственным инспектором г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору; зданий, помещений, территории, которыми пользуется МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово Красноярского края". Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Красноярский край, г. Назарово, ул. Дубровинского, 10.

В ходе проверки присутствовали: 1) директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово Красноярского края" Лузин О.А., 2) руководителем ЗОЛ «Спутник» Блиновым Н.Г.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Расход воды на пожаротушение не обеспечивает (не соответствует) нормативный расход воды для тушения пожаров и требуемым значениям водоотдачи, а именно: у ПК № 11 расход воды на нужды пожаротушения составляет 0 л/сек. (вода течет самотеком) при отключенном насосе повысители давления. При включенном насосе повысители давления у ПК № 11 расход воды на нужды пожаротушения составляет 1,86 л/сек.</p>	<p><b>Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Статья 86 п. 1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.</p> <p><b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><b>СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования:</b> п. 7.6 Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с.</p> <p>Таблица 7.1 пункт 2 Здания коридорного и некоридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания (Ф3.5), административно-бытовые производственных предприятий, органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных, редакционно-издательских организаций и научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3), гостиниц (Ф1.2), поликлиник (Ф3.4), физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения (Ф3.6), здания образовательных учреждений высшего профессионального образования (Ф4.2): Минимальный расход диктующего ПК-с, 2,5 л/с</p>	01.05.2023г	
2	<p>В здании корпуса № 3 структурного подразделения ЗОЛ «Спутник» уровень громко-</p>	<p><b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и</p>	01.05.2023г	

	сти, формируемый звуковыми оповещателями ниже допустимого, а именно: в спальном помещении в конце коридора, уровень звука постоянного шума составляет 50 дБ (в любой точке защищаемого помещения), общий уровень звука с сигналом СОУЭ и постоянным шумом составляет 63 дБ (в любой точке защищаемого помещения).	эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. <b>Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Статья 84 п. 4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого <b>СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты «Система оповещения и управления людей при пожаре» :</b> п. 4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. п. 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.		
3	В структурном подразделении ЗОЛ «Спутник» не обеспечена работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), а именно: управляющий АПС прибор «Альтоника-RS-200», расположенный в строении поста охраны, при переходе с основного питания на резервное находится в неисправном состоянии.	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.05.2023г	
4	В здании корпуса № 3 структурного подразделения ЗОЛ «Спутник» не обеспечена работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), а именно: в результате сработки	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средств-	01.05.2023г	

	дымового извещателя, на управляющих приборах АПС индикация «Пожар» отсутствует, СОУЭ не сработало, т.е. АПС находится в не рабочем состоянии.	ва, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.		
5	В здании корпуса № 3 структурного подразделения ЗОЛ «Спутник» не обеспечена работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), а именно: при испытании пожарного извещателя путем демонтажа извещателя (обрыв шлейфа) на управляющих приборах АПС индикация «Неисправность» система оповещения не сработала.	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.05.2023г	
6	В здании корпуса № 2 структурного подразделения ЗОЛ «Спутник» не обеспечена работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), а именно: при испытании пожарного извещателя путем демонтажа извещателя (обрыв шлейфа) на управляющих приборах АПС индикация «Неисправность» система оповещения не сработала.	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.05.2023г	
7	В здании корпуса № 1 структурного подразделения ЗОЛ «Спутник» не обеспечена работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), а именно: при испытании пожар-	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средст-	01.05.2023г	

	ного извещателя путем демонтажа извещателя (обрыв шлейфа) на управляющих приборах АПС индикация «Неисправность» система оповещения не сработала.	ва, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.		
8	Отсутствует защитная противопожарная минерализованная полоса у территории лагеря граничащего с «Ачинским лесничеством» или иной противопожарный барьер, отделяющий от леса с западной, южной и юго-восточной сторон.	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. п. 74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоемным объектам в целях пожаротушения.	01.05.2023г	
9	Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью, либо световые указателями, подключенными к сети электроснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479:</b> п. 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.	01.05.2023г	

	месторасположения, направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2 2023 г.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Чирков М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

«07» июня 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор  
Лыкин О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«07» июня 2022 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19